

KLEVV UDIMM(デスクトップ用) インストールガイド

このインストールガイドは、一般的な設置および取り扱いに関する情報が記載されております。
必ず、ご利用のパソコンの取り扱い説明書を併せて参照してください。

インストール手順

1. コンピュータの電源スイッチをオフし、AC 電源コードを抜きます。
2. コンピュータの取扱説明書の指示に従い、コンピュータのケースを開け、マザーボード上のメモリ モジュール拡張ソケットにアクセスします。
3. コンピュータの取り扱い説明書を確認して、正しいインストール順序を確認してください。
4. モジュールをマザーボード上の使用可能な拡張ソケットに挿入するには、まず、モジュールがソケットにどのように固定されているかを確認してください。モジュールの挿入向きが確認できます。
5. モジュールをしっかりと押し込んで、固定クリップからカチッという音が出ると、モジュールがソケットにロックされ、完全に装着できます。
6. モジュールを取り外すときは、モジュールの両端にある固定クリップを押し下げて、ソケットの内からモジュールをポップアップさせて取り外します。
7. モジュールを取り付けたら、コンピュータケースを閉じて再取り付けし、外したケーブルと AC 電源コードを差し込みます。
8. コンピュータの電源を入れ、コンピュータの取り扱い説明書に記載されている手順に従って、メモリの設定を行います。

注記：静電気の放電により、メモリやコンピュータが損傷する可能性があります。

メモリやコンピュータの内部コンポーネントを扱う前に、接地された金属面に触れてください。

